


LOTUS EMIRA リコール(外-4099)のお知らせ

10/21(火)付けで以下リコールの届け出をしましたことをお知らせ致します。

リコール内容

お客様がお持ちの車両も含め、一部の車両において、リアホイールにおいて、異品が装着されているため、フェンダーから一部突出しているものがあることが判明致しました。

そのため、保安基準に適合しない状態となっております。



対象車両: 3 台

SCCLEKKX7RHN42696, SCCLEKKX9RHM42583, SCCLEKKX1RHM43078

尚、本件につきましてご不明な点は、お求めのディーラーにお問い合わせいただきます様、
お願い申し上げます。